

ORDENS DE SERVIÇO – ALERTA

| SOLICITANTE | | ALERTA SERVIÇOS | | | | | | | SUBPREFEITURA DO CCJS | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------|
| NOME DA EMPRESA | | | | | | | | | CNPJ: 04.427.309/0001-13 | | | | |
| ORDENS DE SERVIÇO (O.S) | | | | | | | | | PROGRESSO | MATERIAIS UTILIZADOS | | OBSERVAÇÕES | LINK |
| Nº | SETOR | UNIDADE | TIPO DE SERVIÇO | INÍCIO | TÉRMINO | ATIVIDADE | DATA DA O.S | STATUS | 100,00% | DESCRIÇÃO | QUANT. | - | - |
| 692/2022 | Residência Feminina | BR | Alvenaria | 01/09 | 01/09 | Serviço de rejuntamento na pia do banheiro da residência feminina. | quinta-feira, 1 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 692 |
| 693/2022 | Guarita | BR | Manutenção | 01/09 | 01/09 | Serviço na caixa de esgoto da guarita. | quinta-feira, 1 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 693 |
| 694/2022 | Biblioteca | BR | Manutenção | 01/09 | 01/09 | Serviço de limpeza da caixa d'água da biblioteca. | quinta-feira, 1 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 694 |
| 695/2022 | Garagem | BR | Manutenção | 02/09 | 02/09 | Serviço de limpeza da caixa d'água da garagem. | sexta-feira, 2 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 695 |
| 696/2022 | Bloco de Aulas III | BR | Elétrico | 05/09 | 05/09 | Serviço de revisão da parte elétrica do bloco de aulas III. | segunda-feira, 5 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 696 |
| 697/2022 | Residência Feminina | BR | Hidráulico | 05/09 | 05/09 | Serviço de manutenção da caixa acoplada do banheiro da residência feminina. | segunda-feira, 5 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 697 |
| 698/2022 | Residência Feminina | BR | Hidráulico | 05/09 | 05/09 | Serviço de troca do sifão do banheiro da residência feminina. | segunda-feira, 5 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 698 |
| 699/2022 | Bloco de Aulas II | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de revisão de parte elétrica do bloco de direito. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 699 |
| 700/2022 | Bloco de Aulas I | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de revisão de parte elétrica do bloco de aulas I. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 700 |
| 701/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de de revisão de parte elétrica do bloco das coordenações. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 701 |
| 702/2022 | Ambiente de Professores | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de revisão de parte elétrica do ambiente dos professores. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 702 |
| 703/2022 | Residência Masculina | BR | Refrigeração | 06/09 | 06/09 | Serviço de desobstrução do dreno em Ar split de 12 mil BTU's do quarto n° 11 da Residência Masculina. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 703 |
| 704/2022 | Restaurante Universitário | BR | Refrigeração | 06/09 | 06/09 | Serviço de manutenção e limpeza em ar split de 12 mil BTU's na sala de coordenação de assistência estudantil do Restaurante Universitário. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 704 |
| 705/2022 | Bloco Administrativo | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de de revisão de parte elétrica do bloco da Direção. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 705 |
| 706/2022 | Biblioteca | BR | Elétrico | 06/09 | 06/09 | Serviço de revisão de parte elétrica do bloco da Biblioteca. | terça-feira, 6 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 706 |
| 707/2022 | Bloco B | CENTRO | Elétrico | 09/09 | 09/09 | Serviço de troca de relé no refletor da prática jurídica. | sexta-feira, 9 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 707 |
| 708/2022 | Bloco Administrativo | BR | Refrigeração | 09/09 | 09/09 | Serviço de desobstrução do dreno em ar split de 12 mil BTU's na sala do protocolo setorial. | sexta-feira, 9 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 708 |
| 709/2022 | Residência Feminina | BR | Refrigeração | 09/09 | 09/09 | Serviço de desobstrução do dreno em ar split de 12 mil BTU's na sala de estudo da Residência Feminina. | sexta-feira, 9 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 709 |
| 710/2022 | Residência Feminina | BR | Refrigeração | 12/09 | 12/09 | Serviço de troca do ventilador do condensador em freezer horizontal da cozinha da residência feminina. | segunda-feira, 12 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 710 |
| 711/2022 | Centro de Vivência | BR | Manutenção | 12/09 | 12/09 | Serviço de conserto de porta de vidro da vivenda. | segunda-feira, 12 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | O.S 711 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|--------------|-------|-------|---|-------------------------------|-----------|---|--|--|--|-------------------------|
| 712/2022 | Bloco Administrativo | BR | Manutenção | 13/09 | 13/09 | Serviço de colagem de mesa na sala de licitação e patrimônio. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 712 |
| 713/2022 | Residência Feminina | BR | Refrigeração | 13/09 | 13/09 | Serviço de troca de capacitor em ar split de 18 mil BTU's da sala de estudo da residência feminina. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 713 |
| 714/2022 | Bloco Administrativo | BR | Manutenção | 13/09 | 13/09 | Serviço de limpeza na caixa d'água do bloco administrativo. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 714 |
| 715/2022 | Bloco de Aulas II | BR | Manutenção | 13/09 | 13/09 | Serviço de limpeza na caixa d'água do bloco de Direito. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 715 |
| 716/2022 | Bloco B | CENTRO | Elétrico | 13/09 | 13/09 | Serviço de troca de suportes de uma lâmpada no corredor. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 716 |
| 717/2022 | Bloco C | CENTRO | Elétrico | 13/09 | 13/09 | Serviço de reposição de lâmpada na sala do IBGE. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 717 |
| 718/2022 | Bloco Administrativo | BR | Manutenção | 13/09 | 13/09 | Serviço de conserto da instalação da caixa d'água do bloco da direção. | terça-feira, 13 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 718 |
| 719/2022 | Ambiente de Professores | BR | Hidráulico | 14/09 | 14/09 | Serviço de conserto de vaso sanitário no banheiro feminino no ambiente dos professores. | quarta-feira, 14 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 719 |
| 720/2022 | Bloco da Pós Graduação | CENTRO | Hidráulico | 14/09 | 14/09 | Serviço de troca de parafuso da descarga do banheiro masculino da pós graduação no centro. | quarta-feira, 14 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 720 |
| 721/2022 | Bloco de Aulas III | BR | Hidráulico | 14/09 | 14/09 | Serviço de limpeza e substituição de bóia da caixa d'água do bloco de aulas III. | quarta-feira, 14 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 721 |
| 722/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Alvenaria | 14/09 | 14/09 | Serviço de retirada de vazamento em roda pé, no banheiro masculino do bloco das coordenações. | quarta-feira, 14 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 722 |
| 723/2022 | Residência Feminina | BR | Alvenaria | 15/09 | 15/09 | Serviço de confecção de 3 tampas de concreto para utilizar em caixa d'água da residência feminina. | quinta-feira, 15 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 723 |
| 724/2022 | Residência Feminina | BR | Manutenção | 15/09 | 15/09 | Serviço de limpeza de caixa d'água da residência feminina. | quinta-feira, 15 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 724 |
| 725/2022 | Restaurante Universitário | BR | Elétrico | 15/09 | 15/09 | Serviço de instalação de plafon no depósito de material de limpeza do RU. | quinta-feira, 15 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 725 |
| 726/2022 | Bloco A | CENTRO | Refrigeração | 15/09 | 15/09 | Serviço de retirada e reinstalação de um ar split de 22 mil BTU's da sala do GEPCON. | quinta-feira, 15 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 726 |
| 727/2022 | Sala do PVS | CENTRO | Elétrico | 16/09 | 16/09 | Serviço de troca de lâmpada e reator na sala do pvs. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 727 |
| 728/2022 | Bloco C | CENTRO | Elétrico | 16/09 | 16/09 | Serviço de troca de lâmpada na sala de prática jurídica 2. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 728 |
| 729/2022 | Bloco B | CENTRO | Elétrico | 16/09 | 16/09 | Serviço de instalação de uma tomada na sala de aula na prática jurídica ao lado do IBGE. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 729 |
| 730/2022 | Residência Masculina | BR | Manutenção | 16/09 | 16/09 | Serviço de limpeza de caixa d'água da residência masculina. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 730 |
| 731/2022 | Corredor das Residências | BR | Manutenção | 16/09 | 16/09 | Serviço de fixação de trepadeira bunganville no corredor das residências. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 731 |
| 732/2022 | Bloco B | CENTRO | Refrigeração | 16/09 | 16/09 | Serviço de retirada e reinstalação de um ar split de 22 mil BTU's da sala da Prática II. | sexta-feira, 16 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 732 |
| 733/2022 | Garagem | BR | Hidráulico | 19/09 | 19/09 | Serviço de conserto de pia do banheiro da garagem. | segunda-feira, 19 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 733 |
| 734/2022 | Bloco da Pós Graduação | CENTRO | Refrigeração | 19/09 | 19/09 | Serviço de reoperação e recarga de gás R-22 em ar split de 24 mil BTU's da sala da EAD. | segunda-feira, 19 de setembro | Concluído | ✓ | | | | O.S 734 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|--------------|-------|-------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| 735/2022 | Bloco da Pós Graduação | CENTRO | Refrigeração | 19/09 | 19/09 | Serviço de reoperação e recarga de gás R-22 em ar split de 18 mil BTU's da sala do comitê de ética e pesquisa. | segunda-feira, 19 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 735 |
| 736/2022 | Bloco de Aulas I | BR | Hidráulico | 19/09 | 19/09 | Serviço de conserto de PIA no banheiro feminino do bloco I. | segunda-feira, 19 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 736 |
| 737/2022 | Bloco de Aulas I, II e III | BR | Manutenção | 20/09 | 20/09 | Serviço de colocação de tábua de proteção nos computadores recém trocados dos bloco de aulas I, II e III. | terça-feira, 20 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 737 |
| 738/2022 | Ambiente dos Professores | BR | Alvenaria | 21/09 | 21/09 | Serviço de fixação de tampa de concreto (nova) na caixa d'água do prédio do ambiente dos professores. | quarta-feira, 21 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 738 |
| 739/2022 | Residência Feminina | BR | Alvenaria | 21/09 | 21/09 | Serviço de fixação de tampa de concreto (nova) na caixa d'água do prédio da residência feminina. | quarta-feira, 21 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 739 |
| 740/2022 | Almoxarifado | BR | Marcenaria | 21/09 | 21/09 | Serviço de fixação de duas prateleiras no Almoxarifado. | quarta-feira, 21 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 740 |
| 741/2022 | Bloco da Pós Graduação | CENTRO | Refrigeração | 22/09 | 22/09 | Serviço de reoperação e recarga de gás R-22 em ar 02 split de 24 mil BTU's do laboratório de informática do PROFIAP. | quinta-feira, 22 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 741 |
| 742/2022 | Ambiente dos Professores | BR | Refrigeração | 22/09 | 22/09 | Serviço de manutenção e limpeza em ar split de 18 mil BTU's. da sala 01 do Ambiente dos professores. | quinta-feira, 22 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 742 |
| 743/2022 | Biblioteca | BR | Refrigeração | 22/09 | 22/09 | Serviço de troca do capacitor do ventilador na unidade interna em ar split de 18 mil BTU's da sala da bibliotecária. | quinta-feira, 22 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 743 |
| 744/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Marcenaria | 22/09 | 22/09 | Serviço de conserto de porta na sala da secretaria do curso de administração | quinta-feira, 22 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 744 |
| 745/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Manutenção | 23/09 | 23/09 | Serviço de conserto da rede que abastece o bebedouro do bloco das coordenações. | sexta-feira, 23 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 745 |
| 746/2022 | Unidade II | BR | Manutenção | 23/09 | 23/09 | Serviço de acompanhamento do inspetor de qualidade na dedetização do campus BR. | sexta-feira, 23 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 746 |
| 747/2022 | Residência Feminina | BR | Alvenaria | 26/09 | 26/09 | Serviço de conserto de infiltração na parede do quarto da residência feminina. | segunda-feira, 26 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 747 |
| 748/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Manutenção | 27/09 | 27/09 | Serviço de retirada de vazamento na rede de água do bloco das coordenações. | terça-feira, 27 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 748 |
| 749/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Manutenção | 28/09 | 28/09 | Serviço de fixação de banner na entrada do bloco das coordenações. | quarta-feira, 28 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 749 |
| 750/2022 | Residência Masculina | BR | Elétrico | 28/09 | 28/09 | Serviço de conserto do interruptor do apartamento 3 na residência masculina. | quarta-feira, 28 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 750 |
| 751/2022 | Bloco das Coordenações | BR | Hidráulico | 29/09 | 29/09 | Serviço de troca de assento sanitário no banheiro feminino do bloco das coordenações. | quinta-feira, 29 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 751 |
| 752/2022 | Bloco Administrativo | BR | Manutenção | 29/09 | 29/09 | Serviço de conserto de cadeira no setor de protocolo. | quinta-feira, 29 de setembro | Concluído | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | O.S 752 |